

செய்தி வெளியீடு எண்:34/2018

நாள் 09.07.2018

தேணாம்பேட்டை மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகளில் மின் மோட்டர் அமைத்து சட்டவிரோதமாக குடிநீர் எடுப்பதை தடுக்கும் பொருட்டு சூளைமேடு பகுதியில் வாரிய பொறியாளர்கள் மற்றும் களப்பணியாளர்கள் மூலம் கள ஆய்வு செய்த போது பஜனைக் கோவில் 1வது சந்திலுள்ள மூன்று வீட்டில் வீட்டு எண் 7/1, 7/2 மற்றும் 10/9C ல் முறைகேடாக மின் மோட்டர் பொருத்தி குடிநீர் உருஞ்சுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உடனடியாக இவ்வீட்டின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.

வீட்டு எண் 7/1 பஜனைக் கோவில் 1வது சந்து



வீட்டு எண் 7/2 பஜனைக் கோவில் 1வது சந்து



வீட்டு எண் 10/9C பஜனைக் கோவில் 1வது சந்து



வீட்டு எண் 10/9C பஐனைக் கோவில் 1வது சந்து



மக்கள் தொடர்பு மேலாளர்

சென்னைக் குடிநீர்